




by Coconut

Title

Regulator

Size
A

Document Number

Dual Core Digital Amplifier

Rev
1.0

Date:


Saturday, February 24, 2007

Sheet


1

of

3






如果音源位準太高或太低，有可能讓 A/D 工作在線性較不良的區域，導致失真變得較大。
此時可以適當改變 R16/R17及 R20/R21的分壓電阻比例改善之。



Analog 輸入端

USB接收端



USB動作狀態 LED：
亮：已成功與PC連線
閃爍：正在與 USB傳送資料